



188679, пос. им. Морозова Ленинградская обл., Всеволожский р-н ул. Чекалова, д.3 8 (800) 550 94 54 (81370) 35 136 www.tdmhz.ru

Краткое описание ЛКМ АО «МХЗ»

Армотанк[®] К06 ТУ 2312-019-23354769-2014

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

Область применения	Применяется в качестве грунтовочного слоя в различных окрасочных системах, для антикоррозионной защиты конструкций из стали, алюминиево-магниевых и титановых сплавов, эксплуатирующихся в различных климатических условиях				
Описание материала и покрытия на его основе	Высокие антикоррозионные свойстваВысокая адгезия к цветным металлам				
Основные характеристики	 Внешний вид – ровный, однородный Цвет: серый Массовая доля нелетучих веществ (готового материала) – 69±2 % Объемная доля нелетучих веществ (готового материала) – 45±3 % Удельный вес – 1,36 кг/л Температура эксплуатации – от минус 60 до плюс 60 °C 				
Нанесение, время высыхания	 Рекомендуемая толщина одного слоя сухой пленки – 60-80 мкм Теоретический расход¹ на 80 мкм (по сухому слою) – 240 г/м²; 4,2 м²/кг Температура нанесения от 5 до 30 °С Время выдержки покрытия на основе материала Армотанк® К06 до набора оптимальных свойств (при 20 °С) – не менее 7 суток Минимальное время выдержки одного слоя (60-80 мкм) покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем: 				
	Температура при нанесении, °С	5	20	30	
	Время выдержки, ч.	10	8	6	

от 30 до 60 дней.

Если нанесение финишного слоя производится позже максимально допустимого времени перекрытия после нанесения предыдущего слоя, то проводят проверку межслойной адгезии. При ее недостаточности поверхности необходимо придать шероховатость

 $^{^{1}}$ Расход без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, характеристики поверхности.

Краткая информация по нанесеник	о материала Армотанк [®] К(16
праткая информация по панесеник	у материана Армотапк - К	JU

Очистка поверхности	Очистка поверхности от окислов производится до степени 2 по ГОСТ $9.402-2004$ (таблица 9) или степени Sa $2^{1/2}$ по ISO $8501-1:2007$, т.е. при осмотре невооруженным глазом не должна обнаруживаться окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои.				
Обеспыливание	После очистки поверхность необходимо обеспылить промышленным пылесосом или сжатым воздухом без содержания масла и влаги.				
Покрывной слой	В качестве покрывного слоя допускается применять эпоксидные и уретановые типы ЛКМ.				
Отвердитель	Компоненты Соотношение, %, по массе Комплектность поставки, кг	основа 100 20	отвердитель А 1106 12 2,4		
Подготовка материала	Перед применением основа перегили электромиксером не менее однородности по всему объему отвердителя незамедлительно п после чего выдерживается в тече Жизнеспособность матери при 20 °C – не менее 24 ч.	5 минут до полно у. В основу вливае еремешивается пнев ние 20 минут.	го исчезновения осадка и тся расчетное количество		
	В холодное время года основу материала и отвердитель необходимо выдержать в теплом помещении – 24 ч. при температуре 15-20 °C.				
Разбавление	При положительных температурах окружающей среды разбавление материала не требуется. При необходимости применяется растворитель 061, но не более 10 %. Увеличение разбавления материала может привести к снижению толщины покрытия.				
Методы и параметры нанесения	При безвоздушном распылении (БВР) необходимо соблюдать: — расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности 400-700 мм; — рабочее давление материала 100-180 Бар; — диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,015 (0,38); 0,017 (0,43); 0,019 (0,48); — угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой поверхности. Рекомендуемый угол распыления 40°, 50°, 60°.				
	При пневматическом распылении необходимо соблюдать: – расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности 100-250 мм; – рабочее давление воздуха 1,5-2,5 кгс/см²; – диаметр сопла 1,8-2,2 мм.				
	При нанесении вручную в зависимости от площади окрашиваемой конструкции и конфигурации используются валики и кисти различных размеров и форм.				
Промывка оборудования	Оборудование следует промывать растворителем 061, толуолом, ксилолом, P-4, 646.				
Меры безопасности	ри нанесении материала на открытом воздухе необходимо следить, чтобы абочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением покрытия, олжны пользоваться резиновыми перчатками, защитными пастами типа биологические перчатки». Для защиты органов дыхания пользоваться газоылезащитными респираторами. атегорически запрещается производить нанесение материала в закрытых омещениях, ямах, колодцах. ри попадании материала на кожу немедленно промыть ее теплой водой сылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством оды.				
Срок годности	Срок годности основы и отвердителя при хранении — 6 месяцев с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения. Основа и отвердитель должны храниться в закрытой таре в сухом помещении, предохраняемом от прямого воздействия солнечных лучей и влаги при температуре от минус 40 до плюс 40 °C.				
Более подробная	информация содержится в	Технологическо	й инструкции		